

PROVINCIA DI SASSARI

COMUNE DI BUDONI

PRATICA GENIO CIVILE SASSARI: 06.11.2024 n.5548377/2024

RELAZIONE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO

(cap. 9 D.M. 14.01.2008 e art. 67 DPR 380/2001)

***Realizzazione muro di sostegno per il consolidamento della scarpata sul lato sud del
Condominio Palau Uno sito nel Comune di PALAU***

Ubicazione Via dei Cisti 31 - Palau

Committente:

Condominio Palau Uno
Via dei Cisti 31 – 07020 Palau (SS)
P.IVA : 91017610907

Progetto Strutturale

Ing. Paolo Gentile Careddu
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari n. 333
Studio in Olbia

Direzione Lavori Opere Strutturali:

Ing. Bellu Tore
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari n. 1100
Studio in Via Piave 35/C – 07026 Olbia

Impresa esecutrice opere strutturali:

DIAL SERVICES S.R.L.
P.IVA 02787520903

Collaudatore:

Ing. Roberto Ferinaio
Studio tecnico Via Barcellona n° 37, iscrizione ordine Ingegneri n. 1161
FRNRRT73h14i45M - P.iva 02173200905

RIFERIMENTI ED AUTORIZZAZIONI:

Denuncia delle Opere in C.A.

Avvenuta in data 06.11.2024 N. 1915.778539– Pratica SUAPE Codice Univoco: pratica num. 91017610907-18072024-1915.778539 n.5548377/2024 Denuncia presentata da: DIAL SERVICES S.R.L

• RELAZIONE D.L. A STRUTTURA ULTIMATA

il direttore dei Lavori ha redatto la relazione a strutture ultimate ai sensi dell'art. 6 della Legge 5.11.1971 n. 10 in data 03/06/2025

INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

i lavori concernenti le strutture in cemento armato sono iniziati il 12.12.2024 e sono stati ultimati in data 23.04.2025

ANDAMENTO DEI LAVORI

Dagli atti risulta che i lavori inerenti i cementi armati si sono svolti secondo il relativo progetto, gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore Lavori.

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA

L'impresa esecutrice non ha rilasciato dichiarazioni

DESCRIZIONE DELLE OPERE

Oggetto del collaudo sono le strutture in cemento armato

La tipologia costruttiva delle opere realizzate può così riassumersi.

Fondazioni: Trave di fondazione in cemento armato

strutture in elevazione verticali: Muro in cemento armato

il calcolo delle strutture è stato eseguito in osservanza della normativa vigente relativa all'esecuzione delle opere in cemento armato (Legge 5.11.1971 n.1086)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I materiali impiegati sono i seguenti:

- calcestruzzo strutture in opera
struttura di fondazione: **C32/40**
struttura in elevazione **C32/40**
- Acciaio per strutture in opera **B450/C**

VISITA DI COLLAUDO

la visita sopralluogo per il collaudo statico ai sensi della Legge 1086/71 è stata effettuata nel giorno **28/05/2025**

Durante il corso della visita, si è avuto modo di constatare la rispondenza delle opere realizzate a quelle relative al progetto strutturale depositato al Genio Civile.

inoltre, è stata attentamente esaminata sia dall'esterno che dall'interno la costruzione nonché lo stato delle strutture in vista e non sono stati rilevati né difetti, né lesioni di alcun genere che possano far dubitare della sicurezza e stabilità delle opere

PROVE DI CARICO SUI MATERIALI

in considerazione delle assicurazioni della Direzione Lavori circa la scrupolosa regolarità di esecuzione delle stesse, il sottoscritto collaudatore non ha ritenuto necessario effettuare prove di carico.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra, vista la legge del 5.11.1971, n.1086 e il D.M. 14.2.92 il progetto strutturale.

CONSIDERATO

- Che le ipotesi di calcolo assunte a base dei calcoli stessi corrispondono ai carichi realmente agenti sulle strutture;
- che i valori delle sollecitazioni sono congrue
- che il dimensionamento della struttura è stato eseguito in conformità ai risultati dei calcoli, del progetto e della normativa vigente
- che le dimensioni delle strutture sono state riscontrate corrispondenti a quelli dei disegni del progetto
- che la qualità ed il tipo del materiale impiegato corrispondono ai requisiti posti a base dei calcoli
- che le strutture in calcestruzzo cementizio armato sono conformi ai requisiti di legge
- che durante le varie fasi di sviluppo dell'opera, risulta che da parte della Direzione Lavori sono stati eseguiti tutti i controlli indispensabili perché l'opera potesse svilupparsi con la più scrupolosa regolarità di esecuzione e nel rispetto ed osservanza di tutte le prescrizioni esecutive descritte dalla normativa vigente
- che le opere sono state ben eseguite e prive di evidenti manchevolezze o difetti costruttivi
- che i lavori sono stati diretti secondo le norme

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 5.11.1971 n.1086 che le opere in conglomerato cementizio armato eseguite nel complesso edilizio oggetto del collaudo

Ing. Roberto Ferinaio
Via Barcellona n° 37
07026 Olbia

SONO STATICAMENTE COLLAUDABILI

ed in effetti con il presente atto

COLLAUDA

a norma delle vigenti leggi, le strutture in conglomerato cementizio armato eseguite per l'uso in base al quale la struttura è stata progettata e calcolata.

Olbia 03/06/2025

Il collaudatore

Ing Ferinaio Roberto

