

Viddalba li 25/09/2026

*Alla cortese attenzione del
responsabile dell'ufficio tecnico del
comune di Palau*

Oggetto: lavori impiantistici di manutenzione straordinaria nel comune di Palau

A seguito di una richiesta da parte dell'ufficio tecnico per la verifica di mal funzionamento sulle linee delle torrette mercatini di via nazionale, si sono resi necessari i seguenti interventi:

16/09/2026,

ricerca guasto sulla linea delle torrette di via nazionale lato dx, si è provveduto alla sostituzione di un interruttore quadripolare da 80 amp. ubicato sul quadro di via dei Mille

somano lavori a corpo € 560,00+ imposta di legge

17/09/2026,

continuazione della ricerca guasto su tutto il tratto di linea e delle relative muffole di connessione, intercettato interruttore bruciato in una torretta, si è provveduto alla sostituzione di un interruttore magnetotermico differenziale quadripolare del tipo compatto

sommano lavori a corpo € 810,00+ imposta di legge.

19/09/2026 (sabato),
intervento urgente per la verifica di una colonnina non funzionante, a seguito di verifica,
alla presenza del dipendente del comune Damiano, non è stato rilevato alcun guasto,
probabilmente le prolunghie o le ciabatte multipresa usate dalle bancarelle, erano difettose.

Sommano lavori a corpo € 150,00+ imposta d legge.

Totale dei lavori eseguiti € 1.520,00+ imposta di legge.

Siev srl

S.I.E.V.
Tecnologie Impiantistiche srl
Viale Virgilio snc
07030 Viddalba (SS)
P.Iva / Cod. Fisc. 01357840907